### ب- البوليمرات غير المطاوعة للحرارة Thermoset

وهي البوليمرات التي لاتتاثر بالحرارة بنفس الطريقة للنوع الاول بل تتصلب بالحرارة وعند تبريدها تبقى على حالتها المتصلبة بسبب تشابك سلاسلها البوليمرية مما يجعلها غير ذائبة وغير قابلة للانصهار ورديئة التوصيل للحرارة لذلك تستخدم كمواد عازلة للحرارة والكهربائية ومن امثلتها الرتنجات الفينولية والامينية والبولى استرات.

### ج- البوليمرات المطاطية Elastomers

تمتاز هذه البوليمرات بقابليتها على الاستطالة والتمدد والتقلص وتمتاز بليونتها العالية والمرونة المميزة وذلك بسبب احتوائها على سلاسل بوليمرية طويلة تتكون من جزيئات مرنة (وحدات بنائية مرنة) من امثلتها المطاط الطبيعي والصناعي.

### د- الالياف Fibers

تمتاز باحتوائها على سلاسل خطية عالية الترتيب وتحتوي على مجاميع قطبية مقاومة للحرارة وذات صفات ميكانيكية جيدة من امثلتها الياف السليلوز والنايلون والياف الاكريليك.

### تسمية البوليمرات Nomenclature of Polymers

توجد أنواع مختلفة من التسمية للبليمرات مستخدمة في الوقت الحاضر، أنواع منها مألوفة على النطاق التجاري والأخرى في مجال العلوم الصرفة. وسنتكلم فيما يلي عن الطرق المختلفة لتسمية البوليمرات:

### أولاً: التسمية المبنية على مصادر البوليمرات: Nomenclature Based on Sources

تعتبر تسمية البوليمرات نسبة الى مصادرها من أبسط طرق التسمية وأكثرها استعمالاً وخاصة لتسمية البوليمرات المحضرة من مونومر واحد. تسمى البوليمرات حسب هذه الطريقة بإضافة مقطع بولي (- Poly) قبل الإسم العلمي للمونومر المتكون منه البوليمر. فالبوليمرات المحضرة من الإيثلين وبروبيلين وستيرين وبيوتادايين، تسمى بالبولي إيثلين وبولي بروبيلين وبولي ستيرين وبولي بيوتادايين على التوالي.

مع ملاحظة وضع اسم المونومر بين قوسين إذا كان إسماً مركباً (مكون من أكثر من مقطع واحد) أو معقداً لتفادى الارتباك الذي قد يحصل عند تسمية بعض البوليمرات

	بولي (ستايرين)
$CH_2$ $CH_3$ $CH_5$	Poly styrene
CH <sub>3</sub>	بولي (ألفا ميثيل ستايرين)
$CH_2 \longrightarrow C \longrightarrow n$ $C_6H_5$	Poly (alpha –methylstyrene)
	بولي (كحول الفينيل)
$ CH_2$ $ CH$ $ n$ $OH$	Poly (Vinyl alcohol)

# امثلة:

# البوليمر المحضر من مونيمر واحد وهو الكابرولكتام

البوليمر المحضر من هكسا ميثلين ثنائي أمين (hexamethylene diamine) وحامض السباسيك (Sebasic acid)

فيكون اسم البوليمر كالأتي:

بولي (هكسا ميتلين سيساميد)

Poly (hexamethylene sebasamide)

البوليمر المحضر من إيثلين الكلايكول وحامض التير فثاليك

بولي (تيرفثالات الاثيلين)

### تسمية الكوبوليمرات: Nomenclature of Copolymers

1 - تسمية الكوبوليمرات المتكونة عشوائياً: Nomenclature of Random Copolymer تسمى البوليمرات المشتركة (الكوبوليمرات) المتكونة عشوائياً من بلمرة مونومرين أو أكثر بذكر اسم المونومرات بعد كلمة بولي وبينهما المقطع (Co) فمثلاً يسمى الكوبوليمر المتكون من الستيرين والبيوتادايين كما يأتى:

بولي ستايرين – مشنرك – بيوتادايين (styrene – co – butadiene)

ويسمى الكوبوليمر المتكون من ميثيل أكريلات والستيرين كما يأتي:

بولي (ميثيل ميثا أكريلات) – مشترك – ستيرين

Poly (methyl Methacrylate) – co – styrene

ويمكن تسمية البوليمر المتكون من ثلاث مونومرات أو أكثر بنفس الطريقة، فمثلاً عند تسمية الكوبوليمر المتكون من الستايرين والبيوتادايين والأكريلونتريل المعروف تجارياً بمطاط ABS، كما يأتى:

بولي (ستايرين – مشترك – بيوتادايين – مشترك – اكريلونتريل) Poly (styrene – <u>co</u> – butadiene – <u>co</u> – acrylonitrile)


2- تسمية الكوبوليمرات المتناوبة: Nomenclature of Alternating Copolymer

تسمية الكوبوليمرات المتناوبة التي تتناوب فيها المونومرات في السلسلة البوليمرية، تتبع نفس الطريقة المتبعة مع الكوبوليمرات العشوائية عدا استبدال المقطع (-co-) بالمقطع (alt) من المصطلح (alternative) والذي يعني (متناوب) وتسمى هذه الطريقة بطريقة (كريسا ceresa) فمثلاً يمكن تسمية الكوبوليمر المتكون من الإيثلين وأول أكسيد الكربون المتناوبان في السلسلة البوليمرية كما يأتى:

بولي (إيثلين – متناوب – أول أكسيد الكربون) Poly (ethylene – alt – carbonmonoxide)

### 3- تسمية الكوبوليمرات المطعمة: Nomenclature of Grafted Copolymers

في الكوبوليمر المطعم الذي يتكون من مونومرين أو أكثر أحدهما يكون السلاسل البوليمرية الرئيسية والأخرون يكونون فروعاً مرتبطة بالسلسلة الرئيسية كما مبين أدناه:



عند تسمية هذه الكوبوليمرات يستبدل المقطع (co) بالحرف (g) وهو أول حرف من الكلمة (graft) التي تعني (مطعم) كما في المثال الآتي:

بولي (ستايرين – مطعم – أكريلو نتريل) (Poly (styrene–g–acrylonitrile

### 4- تسمية الكوبوليمرات القالبية Block Copolymers

تتكون سلاسل هذه الكوبوليمرات من (بلوكات) كتل من المونومرات المكونة لها مرتبطة بعضها بالبعض الأخر بروابط كيميائية كما هو مبين في المخطط الأتي:

عند تسمية هذه الكوبوليمرات يستبدل المقطع (co) بالحرف (b) الذي مصدره المصطلح (block) فيمكن تسمية كوبوليمر متكون من بلوكات من مونومرين مثل الأكريلونتريل والبيوتادايين ذو التركيب:

كما يلي:

بولی (بیوتادایین - ب - أکریلونتریل) Poly (butadiene -b – acrylonitrile)

ثانيا: التسميات التجارية أو التسميات المألوفة Trade and Known Names لقد أصبحت التسميات التجارية أكثر ألفة وشيوعاً في الإستعمال حتى من التسميات العلمية بالرغم من أن بعض التسميات التجارية ليست لها أية علاقة بالتركيب الكيميائي للبوليمر

تدعى البوليمرات المشتقة من الحوامض الثنائية الكاربوكسيل والداي أمينات (diamines)، والمعروفة علمياً تحت اسم البولي أميدات، بالنايلون (nylon) نسبة إلى التسمية التي أطلقها مكتشفها الأول كاروثرز (Carothers) الذي يشير فيها إلى عدد ذرات الكربون في الداي أمين والحامض بأرقام تلى كلمة نايلون على التوالي (الأرقام الدالة على عدد ذرات الكربون في الحامض والأمين المكونة للبولى أميدات).

\* نايلون - 6: تعنى أن البوليمر متكون من الكابرو والكتام.

\* نايلون - 66: بولى (هكسا ميثيلين اديباميد) متكون من:

 $(HOOC - (CH_2)_4 - COOH)$  :(adipic acid) حامض الأديبيك -1

 $(H_2N - (CH_2)_6NH_2)$  (hexamethylene diamine) هکسا میثلین دای أمین -2

\* نايلون – 106 بولى (هكسا ميثلين سباساميد) (Poly (hexamethylene sebasamide

\* تيفلون Teflon : بولى (رباعي - فلورو إيثيلين)

-CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>-

Poly (Tetra flouro ethylene)

\* PVC: بولى (كلوريد الفينيل) Poly (vinyl chloride)

$$-$$
CH<sub>2</sub>-CH $n$ 

### ثالثا: التسميات المبنية على النظام العالمي Nomenclature Based on IUPAC

نظراً لتعدد التسميات المستعملة للبوليمرات ولتزايد عدد البوليمرات المحضرة صناعياً فقد أصبح من الضروري إيجاد نظام عام لتسمية البوليمرات أسوة بالمركبات العضوية وغير العضوية. وقد ارتأت اللجنة العالمية لتسمية البوليمرات IUPAC Macromolecular Nomenclature) في عام 1973 – 1974 م وضع أسس وقواعد عامة لتسمية البوليمرات كما هو الحال في تسمية المركبات العضوية.

في هذه التسمية يجب اتباع القواعد التالية:

1- يجب اختيار أبسط الوحدات المتكررة وأسهلها من حيث التسمية ولا علاقة لوحدة التكوين بالمونومر الذي حضر منه البوليمر. فيسمى البولي إيثيلين وبولي (أوكسيد الإيثيلين) حسب هذه التسمية بالبولي ميثيلين وبولي (اوكسي إيثيلين) على التوالي:

$$(-CH_2-CH_2-)$$
  $(-O-CH_2-CH_2-)$   
Poly methylene Poly (oxyethylene)

ان اختيار الوحدة المتكررة (Repeating unit) في سلسلة البوليمر ويتبع قواعد خاصة في تسمية الوحدة المتكررة منها:

1-ان تحتل المجاميع المعوضة (ان وجدت ) اصغر المواقع ترقيما.

2-اذا كانت في السلسة البوليمرية ذرات غير الكاربون مثل الاوكسجين والنتروجين والكبريت وغيرها فيجب ان تعطى هذه الذرات الاولوية في ترقيم ذرات الوحدات المتكررة, ولكي يمكن تسمية الوحدة المتكررة بمقطع واحد وفي حالة وجود اكثر من نوع من هذه الذرات في السلسلة الرئيسية فتكون الافضلية في الترقيم كما يأتى:

O,S,Se,Te,N,P,As,B,Bi...etc

3- ويتم تحديد مواقع المجاميع المعوضة في الوحدة المتكررة من خلال ترقيم الوحدة المتكررة متبعا نفس الاسس المعمول بها عند تسمية المركبات العضوية, فعلى هذا الاساس تتم تسمية البوليمر الاتى:

( اللين بولي ( 1- ميثيل- اثلين) , Poly( 1-methylethylene )

ويمكن تسميته بولي (تيرفثالات الايثيلين) (poly (ethylene terphthalate حسب هذه الطريقة كما يلي:

$$H - CH_{2}CH_{2}O - C - OH_{2}CH_{2}O - C - OH_{2}CH_{2}OH$$

## بولي (اوکسي ایثلین اوکسي تیرفثالویل) Poly(oxy-ethylene-oxy-terphthaloyl)

### الوزن الجزيئى للبوليمرات

مفهوم الوزن الجزيئي في البوليمرات يختلف اختلافاً كبيراً عن الوزن الجزيئي للمركبات العضوية أو اللاعضوية، وذلك لأن السلاسل البوليمرية تتباين في أطوالها أي أنها سلاسل غير متجانسة من حيث الوزن الجزيئي، ولهذا السبب يقصد بالوزن الجزيئي للبوليمرات عادة معدل الأوزان الجزيئية (Average molecular weights) وليس وزن جزيئي مطلق.

ان استخدام أجهزة مطياف الكتلة (Mass – spectrometry) تكون مناسبة فقط لتعيين الأوزان الجزيئية التي تتطلب الجزيئية العالية جداً، وإن قسماً من هذه الأجهزة قد لا تصلح لتعيين الأوزان الجزيئية التي تتطلب أن تكون المادة هذه متطايرة (Volatile) في درجات حرارية مناسبة وعليه فإن استعمالها في تعيين الأوزان الجزيئية للبوليمرات قليل الأهمية، نظراً لأن البوليمرات تكون عادة غير متطايرة.

### طرق تعيين الأوزان الجزيئية العالية للبوليمرات:

وتستخدم في تعيين الأوزان الجزيئية العالية للبوليمرات طرق واجهزة عديدة مثل:

- \* الأزموميترات (Osmometers).
- \* الطرق العديدة المعتمدة على تشتت الضوء (Light scattering).
  - \* قياس اللزوجة (Viscometry).
- \* الطرق المعتمدة على قوة الطرد المركزية (Ultracentrifugation).

ويعبر عن الوزن الجزيئي للبوليمرات بدلالات مختلفة اعتماداً على خصائص بوليمرية معينة وعلى الطريقة المستخدمة في تعيين الوزن الجزيئي للبوليمر.

### أنواع الأوزان الجزيئية للبوليمرات:

توجد ثلاثة أنواع من الأوزان الجزيئية للبوليمرات:

# $(\overline{M}_n)$ (Number average molecular weight) : المعدل العددي للوزن الجزيئي \*

وهو أبسطها وأكثرها تداولاً ويرمز له بـ  $(M_n)$  ويعتمد هذا النوع من الوزن الجزيئي على عدد السلاسل الجزيئية دون الاهتمام بأوزانها. ويسمى المعدل العددي للوزن الجزيئي في بعض الأحيان بالمعدل الحسابي هو النسبة بين الوزن الكلي للبوليمر إلى العدد الكلي للجزيئات البوليمرية

$$(\overline{\mathbf{M}}_{\mathbf{n}}) = \frac{w}{\sum N_i} = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}$$

حيث أن

Ni: هو عدد الجزيئات التي لها وزن جزيئيNi

إن قيم الأوزان الجزيئية المختلفة للبوليمر تتباين بتباين الطرق المتبعة في تعيينها, الطرق المعتمدة على الخواص الكمية للمركب:

- 1- انخفاض در جة التجمد
  - 2- ارتفاع درجة الغليان
    - 3-الضغط الأزموزي

وتستخدم لتعيين المعدل العددي للوزن الجزيئي  $M_n$ ) لأن هذه الطرق تعتمد أساساً على حساب عدد السلاسل البوليمرية فئة كل وزن جزيئي أي أن  $\overline{M}_n$  هو النسبة بين الوزن الكلي للبوليمر إلى العدد الكلي للجزيئات البوليمرية

\* المعدل الوزني للوزن الجزيئي: Weight average molecular weight المعدل الوزني للوزن الجزيئي: وليس ويستند هذا النوع من الأوزان الجزيئية للبوليمرات إلى أوزان أو كتل السلاسل البوليمرية وليس عددها . أما عند استعمال الطرق المعتمدة على تشتت الضوء أو على قوة الطرد المركزية في تعين

 $M_{w}$ الوزن الجزيئي للبوليمر فإن هذه الطرق تعين ما يسمى بالمعدل الوزني للوزن الجزيئي وذلك لاعتماد الطريقتين على كتلة الجزيئات وليس عددها

$$(\overline{\mathbf{M}}_{\mathbf{w}}) = \frac{\sum N_{i} M_{i}^{2}}{\sum N_{i} M_{i}}$$

 $(\overline{\mathrm{M}}_{\mathrm{V}})$  (Viscosity average molecular weight): المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي \*

وهو يعتمد احيانا على لزوجة محاليل البوليمر لذلك سمي بهذه التسمية وهو أكثر دلالة على الوزن الحقيقي من  $(\overline{M}_n)$  ويرمز له بالرمز  $(\overline{M}_v)$  .

أما المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي  $(\overline{M}_{V})$ ، فيعتمد في تعيينه على قياس لزوجة المحلول ويعبر عنه رياضياً كما يلي:

$$(\overline{\mathbf{M}}_{\mathbf{v}}) = \left(\frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i M_i}\right)^{1/\mathsf{a}}$$

(a) ثابت يتراوح قيمته بين: 0.9 –0.5

أو عندما تصبح (a=1) يصبح عندئذ المعدل اللزوجي  $(\overline{M}_{v})$  مساوياً للمعدل الوزني (a=1) . لذا فإن معدل الوزن الجزيئي اللزوجي  $(\overline{M}_{v})$  يكون دائماً أقل من المعدل الوزني للوزن الجزيئي  $(\overline{M}_{w})$ 

وبشكل عام تتدرج القيم الثلاثة للوزن الجزيئي للبوليمر بالشكل التالي:

$$(\overline{M}_n) < (\overline{M}_v) < (\overline{M}_w)$$

Molecular weight بنسبة انتشار الوزن الجزيئي للبوليمر $\frac{(\overline{\mathrm{M}}_{\mathrm{w}})}{(\overline{\mathrm{M}}_{\mathrm{n}})}$ 

distribution ratio (MWDR)

فاذا كانت مساوية الى واحد فأن البوليمر متجانس الوزن الجزيئي واحد فأن البوليمر يكون ذات جزيئات كبيرة الوزن الجزيئي قليلة العدد

### حالات التحول الحراري في جزيئات البوليمرات

تختلف البوليمرات عن جزئيات المركبات ذات الوزن الجزيئي الصغير في أن الأخيرة عبارة عن مواد متبلورة تبلوراً كاملاً بنسبة (100%) في أن جزيئات البوليمرات تحتوي على مناطق متبلورة ومناطق غير متبلورة وليس هناك أي بوليمرات تصل فيها درجة التبلور الى (100%). لهذا السبب فإن البوليمرات شبه المتبلورة هذه عند درجات حرارة أقل من درجة حرارة الإنصهار لا يكون لها قوام صلب ولكن يكون لها قوام جلدي أو مطاطي. وعند تسخينها تزيد درجة حرارتها تدريجياً حتى يتم تحولها الى الحالة السائلة حين تصل إلى درجة الإنصهار. أما المركبات العادية ذات الوزن الجزيئي الصغير فإنها تظل عند تسخينها في الحالة الصلبة المتبلورة إلى أن تصل إلى درجة حرارة الإنصهار وعندها يتحول المركب فجأة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بدون المرور بأي حالة متوسطة. وتمثل حالة البوليمر المرحلية والتي يتخذ فيها قواماً طرياً قبل الإنصهار حالة تلين فيها المناطق غير المتبلورة في البوليمر، مع بقاء المناطق المتبلورة صلبة كما هي، وبزيادة درجة التسخين فإن المناطق المتبلورة تبدأ كذلك في الإنصهار ويتحول كل البوليمر إلى الحالة السائلة.

### التحول الحراري عند خفض درجة الحرارة

وجد أنه إذا خفضت درجة الحرارة التي يتعرض لها بوليمر صلب (جلدي) (بالتبريد التدريجي لعينة البوليمر) فإنه يحدث عند الوصول الى درجة حرارة معينة تجمد المناطق غير المتبلورة في